


戸塚工場 搬入ルール



株式会社

京葉興業

受付



受付

トラック
スケール

車両をトラックスケールに載せ、manifestを受付へご提出の上、
車両【ナンバー4桁】をお伝えください。
受付に人員がない際は、備え置いてある無線機でお呼びください。

マニフェスト伝票

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) A票

交付年月日	令和7年1月1日	交付番号	12345678901%	整理番号		交付担当者 氏名	鈴木〇夫
事業者 (排出者)	氏名又は名称 (株)〇〇工業			事業場 (排出事業場)	名称 (株)〇〇工業 〇〇工場		
	住所 〒 123-4567 電話番号 12-3456-7890 東京都〇〇区〇〇1-2-3				所在地 〒 012-3456 電話番号 01-2345-6789 神奈川県〇〇市〇〇4-5-6		
産業廃棄物	<input checked="" type="checkbox"/> 種類 (普通の産業廃棄物)			<input type="checkbox"/> 種類 (特別管理産業廃棄物)		数量 (及び単位)	荷姿
	<input type="checkbox"/> 0100 燃えがら	<input type="checkbox"/> 1200 金属くず	<input type="checkbox"/> 7000 引火性廃油	<input type="checkbox"/> 7424 燃えがら (有害)	2t		バラ
	<input checked="" type="checkbox"/> 0200 汚泥	<input type="checkbox"/> 1300 ガラス・陶磁器くず	<input type="checkbox"/> 7010 引火性廃油 (有害)	<input type="checkbox"/> 7425 廃油 (有害)	産業廃棄物の名称		
	<input type="checkbox"/> 0300 廃油	<input type="checkbox"/> 1400 鋳さい	<input type="checkbox"/> 7100 強酸	<input type="checkbox"/> 7426 汚泥 (有害)	グリストラップ汚泥		
	<input type="checkbox"/> 0400 廃酸	<input type="checkbox"/> 1500 がれき類	<input type="checkbox"/> 7110 強酸 (有害)	<input type="checkbox"/> 7427 廃酸 (有害)	有害物質等		
	<input type="checkbox"/> 0500 廃アルカリ	<input type="checkbox"/> 1600 家畜のふん尿	<input type="checkbox"/> 7200 強アルカリ	<input type="checkbox"/> 7428 廃アルカリ (有害)	なし		
	<input type="checkbox"/> 0600 廃プラスチック類	<input type="checkbox"/> 1700 家畜の死体	<input type="checkbox"/> 7210 強アルカリ (有害)	<input type="checkbox"/> 7429 ばいじん (有害)	処分方法		
	<input type="checkbox"/> 0700 紙くず	<input type="checkbox"/> 1800 ばいじん	<input type="checkbox"/> 7300 感染性廃棄物	<input type="checkbox"/> 7430 13号廃棄物 (有害)	脱水		
	<input type="checkbox"/> 0800 木くず	<input type="checkbox"/> 1900 13号廃棄物	<input type="checkbox"/> 7410 PCB等	<input type="checkbox"/> 7440 廃水銀等	備考・通信欄		
	<input type="checkbox"/> 0900 繊維くず	<input type="checkbox"/> 4000 動物系固形不要物	<input type="checkbox"/> 7421 廃石綿等		<input type="checkbox"/> 水銀使用製品産業廃棄物		
	<input type="checkbox"/> 1000 動植物性残さ		<input type="checkbox"/> 7422 指定下水汚泥		<input type="checkbox"/> 水銀含有ばいじん等		
<input type="checkbox"/> 1100 ゴムくず		<input type="checkbox"/> 7423 鋳さい (有害)		<input type="checkbox"/> 石綿含有産業廃棄物			
<input type="checkbox"/> 特定産業廃棄物							
中間処理産業廃棄物	管理票交付者 (処分委託者) の氏名又は名称及び管理票の交付番号 (登録番号) <input type="checkbox"/> 帳簿記載のとおり <input type="checkbox"/> 当欄記載のとおり						
最終処分の場所	名称/所在地/電話番号 <input checked="" type="checkbox"/> 委託契約書記載のとおり <input type="checkbox"/> 当欄記載のとおり						
運搬受託者	氏名又は名称 (株)〇〇環境			運搬先の事業場 (処分事業場)	名称 (株)京葉興業 戸塚工場		
	住所 〒 123-4567 電話番号 12-3456-7890 東京都〇〇区〇〇1-2-3				所在地 〒 245-0053 電話番号 045-813-4466 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2160		
処分受託者	氏名又は名称 (株)京葉興業			積替又は保管	名称		
	住所 〒 133-0061 電話番号 03-3678-0111 東京都江戸川区篠崎町1-2-6				所在地 〒 電話番号		
運搬の受託	(受託者の氏名又は名称) (株)〇〇環境 佐藤〇夫			(受領欄)	運搬終了年月日	年 月 日	数量 (及び単位)
処分の受託	(受託者の氏名又は名称)			(受領欄)	処分	最終処分	

見本

赤字部分、運搬終了日の記入漏れがないようお願いいたします。

戸塚工場 場内ルール

- ◆ ヘルメット着装の徹底をお願いします
- ◆ 車高（3.45m）制限有り
事前に搬入車両のご確認をお願いします
- ◆ 汚泥の漏洩・流出防止
(受入室以外での荷下ろし準備禁止)
- ◆ 場内徐行厳守をお願いします

戸塚工場 場内ルール

- ◆ 投入場所は作業員が誘導します
- ◆ シャッターなどのスイッチは触らないでください
- ◆ ダンプの上下やハッチの開閉は作業員の指示に従ってください
(タンク内の洗浄作業は手短にお願いいたします)
- ◆ 有毒ガスが発生した場合は、作業員の指示に従ってください

入場時

高さ制限 3.45M

車高（3.45m）制限有り！ ご搬入前にご確認ください！

入場時



場内徐行厳守！



指定場所以外の場内禁煙！

荷下ろし時



貸出用ヘルメット

貸出ヘルメット。感染症対策のご協力をお願い

感染症対策「中包電解水」を使用しました。
ヘルメット使用前に裏面、スプレーを噴霧し塗り、ペーパータオルで丁寧に拭き取りをお願いします。

この中包電解水は、ヘルメットの除菌を目的として使用できません。

また、目に入らないようご注意ください。

本館の除菌は、個人向けの除菌用アルコールをご活用下さい。

中包電解水の仕様：pH7.0前後、有効塩素濃度 40～50ppm

入場時は「ヘルメット」着用ください！

荷下ろし時



シャッター真下は危険です！ 頭上注意！

荷下ろし時（投入ピット）



受入室以外での荷下ろし準備禁止！洗浄作業は手短かに！

退場時

住宅地の為通り抜け不可

左折退場禁止！ 直進・右折退場でお願いします！

ご安全に！